

Circolare N°	04-10
Del	16/02/2010
Oggetto	Aggiornamento firmware ricevitore TF6000MHP

Gentili Collaboratori e Clienti,

la presente per comunicarvi che è attivo l'aggiornamento per il ricevitore digitale terrestre interattivo in oggetto.

Il nuovo software (versione 982) risolve alcuni problemi di ricezione che si sono verificati in zone particolarmente critiche e migliora notevolmente la sensibilità del tuner.

Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle ore 6,00 alle 10,00 sul Mux DFree (Premium Gallery).

A breve, tutte le informazioni relative a questo argomento, saranno disponibili anche sul sito di Mediaset Premium nella sezione COME VEDERCI.

Come aggiornare il ricevitore (SI CONSIGLIA SI ESEGUIRE L'AGGIORNAMENTO IN MANUALE)

Per aggiornare il ricevitore Topfield TF6000MHP è necessario, innanzitutto, trovarsi in una zona coperta del servizio. Verificare quindi che si riceva il MUX DFREE (Premium Gallery), in quanto questo aggiornamento verrà scaricato in modalità OTA via etere (Over The Air).

Operazioni:

- 1) Accendere il ricevitore su un canale qualsiasi
- 2) Premere Menu
- 3) Selezionare Installazione e OK
- 4) Selezionare impostazioni Apparocchio e OK
- 5) Selezionare Aggiornamento Software e OK
- 6) Premere il tasto Rosso "verifica manuale"

L'operazione di aggiornamento richiede circa 20 minuti, nei quali è necessario non spegnere l'apparecchio.

Restiamo a vostra completa disposizione per ogni eventuale informazione a riguardo e cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

FTE maximal Italia S.r.l.
Ufficio Tecnico